

通学路における合同点検状況

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所		学校・教育委員会の対策実施時期		
		危険箇所の位置・形状	理由	対策済	本年度中に実施	来年度以降実施
1	砂川小学校 1	砂川市東 2 線と南3号線の交差点あたり (市)	横断歩道はあるが、信号機がない	○		
2	砂川小学校 2	砂川市東 3 条南 7 丁目 (市)	一時停止がないので、飛び出し注意	○		
3	砂川小学校 3	砂川市東 1 条南通・道道芦別砂川線の交差点 (道・市)	信号機がなく、道道の交通量が多いため、歩行者・自転車の通行が危険	○		
4	豊沼小学校 1	砂川市西 2 条南13丁目と14丁目 (市)	朝の交通量が多く、スピードを出す車が多い	○		
5	中央小学校 1	砂川市東 6 条北10丁目～三砂町 (市)	交通量が多く・スピードを出す車が多い	○		
6	空知太小学校 1	砂川市空知太東 3 条 1 丁目 (市)	抜け道になっており、道幅が狭い割には交通量が多い	○		
7	空知太小学校 2	砂川市空知太東 2 条 6 丁目 (市)	交差点がやや複雑な形状で、横断歩道もなく、交通量が多い	○		
8	空知太小学校 3	砂川市空知太東 1 条 6 丁目 (市)	新空知大橋への抜け道になっており、交通量が多い	○		
9	空知太小学校 4	砂川市空知太東 1 条 5 丁目 (市)	抜け道になっており、交通量が多いが横断歩道のない交差点	○		
10	空知太小学校 5	砂川市空知太西 2 条 5 丁目 (市)	車通りが多くスピードを出している	○		
11	空知太小学校 6	砂川市空知太西 4 条 6 丁目 (市)	トラックが多くスピードを出している	○		
12	北光小学校 1	砂川市西 4 条北15丁目 (市)	横断歩道のない交差点	○		
13	北光小学校 2	砂川市西 4 条北18丁目 (市)	横断歩道のない交差点	○		
14	北光小学校 3	砂川市北光266から北光314まで (市)	抜け道になっており、スピードを出している	○		
15	北光小学校 4	砂川市東 1 線通り (市)	交通量が多く、スピードを出している	○		